




FASAD MOT NORR



FASAD MOT SÖDER



FASAD MOT VÄSTER



SEKTION

Byggnadsnämnden i Jönköping
protokoll den 24/10 1931. s. 124

P 58S


4 RK

LY = 112 M²


08. 09. 71

528370


HUSKVARNA ÖXNEHAGAOMRÅDET HUSKVARNA EGNA HEM	HUSKVARNA ÖXNEHAGAOMRÅDET HUSKVARNA EGNA HEM
PLANER, FASADER, SEKTION STOCKHOLM DEN 17. 71	PLANER, FASADER, SEKTION STOCKHOLM DEN 17. 71
340802	2 H24




FASAD MOT NORR



FASAD MOT SÖDER



FASAD MOT VÄSTER



SEKTION

Byggnaden är utformad i 30-årsplan
projektet den 24/10 1934 s. 44

P 59 S


5 RK

LY = 120 M²


Byggnaden är utformad i 30-årsplan
projektet den 24/10 1934 s. 44

528371

SPPA BYGGPRODUKTION AB PROJEKTERINGS- OCH BYGGNADSBYRÅ TORSTENBERGSFÄLLET 5, SÖDERMALM ARKITEKTER ARKITEKTEN ARKITEKTEN		HUSKVARNA ÖXNEHAGAOMRÅDET HUSKVARNA EGENA HUS PLANER FASADER SEKTION SKALAT 340802 2 H25	
UZ STOCKHOLM DEN 1.7.71	RR 11 MAR 1971	HUSKVARNA 340802	HUSKVARNA 340802




ENTRÉPLAN




ÖVERPLAN




FASAD MOT SÖDER




FASAD MOT ÖSTER



FASAD MOT NORR



FASAD MOT VÄSTER




SEKTION

Byggnadsnämnden i Järfälla
protokoll den 31/10 19. kl. 8:00

P60 S

4 RK

LY = 112 M²



528372

BYGGMATERIAL		HUSKVARNA	
STOCKHOLM DEN 1.7.71		ÖXNEHAGSOMRÅDET	
U2		HUVUDRITNING	
340602		PLANER FASADER SEKTION	
2		SKALA 1:100	
H26			

VÄRMEINSTALLATION

Rönnkonstruktören ☐ m ☐ p
☐ tegel ☐ gjutjärn ☐ stål ☐ annat

Rökkanal area:
Värmeisol. utförande i övrigt:

Panna typ _____ anslut. till _____
efekt _____ eldyra _____
☐ kolst. ☐ olje ☐ gas ☒ el

Oljefedlingsaggregat _____
☐ höghtryck ☐ lågtryck ☐ annat

Värmemedium
☐ varmloft ☐ varmvatten

Värmefördelning ☐ fläktfördelning ☐ pumpfördelning

Värmetillförsel
☐ radiatorer ☐ värms golv
☐ värmefyllningskylning ☐ annat

Värmekretsens typ _____
Värmesystemets typ _____
Material i värmefördelning _____
Material i köldbärarledning _____
Material i serviceledning _____

Ventilation
☒ i utrymningstillstånd ☐ mekanisk ventilation

Erdämpningslag
☐ vädr. fönster ☒ kasset med beslag
☐ springventil ☐ ventilerade fönster
☐ vent. (förhindrar luft) ☐ annat

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Huvudansvarig _____
Ansvärlig arbetsledare _____
Arkitekt BPA Byggprod. AB, proj.kont.för småhus _____
Byggnadskonstruktor _____
Vårkonstruktor _____
Beskr. utförd av _____
Såskandans underskrift: _____

Jönköping den 6/9/84
BPA BYGGPRODUKTION AB (Gösta Holmberg)

Teknik beskrivning granskad för poäng! Ja ☐
utan erinringar ☐ med erinringar enl.bil.jfrände _____