



Skellefteå Kommun

Sotningsdistrikt
Maskinvägen 14 A
931 37 Skellefteå

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Datum

2018-01-17

Diarienummer

51907-409836-1

Utfärdare

Skellefteå Kommun
Sotningdistrikt
Maskinvägen 14A
931 37 Skellefteå
0910-735000

Adressat

Brännström Kenneth
Åsgatan 20
931 41 Skellefteå

Fastighet

Fastighetsbeteckning Ostvik 8:68	Ägare Brännström Kenneth Åsgatan 20 931 41 Skellefteå	Brukare/Innehavare Brännström Kenneth Åsgatan 20 931 41 Skellefteå
Fastighetsadress Häggbärsgratan 57		
Kontrolldatum 2018-01-17		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell Keddy	Våning Bottenvåning	Utrymme
Bränsleslag		Kontrollfrist 156 veckor	Senast sotad 2016-10-27

Rök-/avgaskanal

Typ Metall	Fabrikat/modell	Benämning
----------------------	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Inga avvikelser noterades

Övrig upplysning

Kontroll av skorstens sista del på kallvind ej möjlig pga tillträde saknas och liten kallvind.

Brandskyddskontrollant

Christian Nilsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrusting 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstöt. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.