

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Mätplats 0243

JAN OLOV DIEGNER
BJUGG GÖRANS VÄG 65
78456 BORLÄNGE

JAN OLOV DIEGNER
BJUGG GÖRANS VÄG 65
78456 BORLÄNGE

Rapportadresser:

BORLÄNGE KOMMUN MILJÖKONTORET 78181 BORLÄNGE
JAN OLOV DIEGNER BJUGG GÖRANS VÄG 65 78456 BORLÄNGE

Inkom: 2012-04-27 Etsningsnr: 120427-1 Beräknat: 2012-04-27

Fastighetsdata

Fast.beteckning: BARBRO 45
Lägenhetsnr:
Bostadstyp: VILLA
Typ av grund: SUTERRÄNG
Typ av ventilation: FRÅNLUFT
Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ
Besök av fackmän: INGET BESÖK
Byggnadsår: 1980
Ombyggnadsår:
Fastighetsnr:
Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
8021912	VARDAGSRUM	1	140 +/- 50	2012-04-12	2012-04-25	4
8021913	SOVRUM	0	190 +/- 50	2012-04-12	2012-04-25	4

Anmärkningar:

Årsmedelvärde anges ej, otillräckligt antal filmer utan anmärkning.

Anm.4, mättiden understiger 60 dagar (filmen ej med i årsmedelvärdesberäkning).

Årsmedelvärde

Radongashalt

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2012-04-27 16:52:28

Mätprotokollet ifyllt av:

JOHN-OLOF DEIGNÉR

Frej Kullman

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.